

# 建设工程整改 / 停工通知书

企业名称: 新疆隆河建设工程有限公司

你单位 建设 的 新建保障性安居配套设施建设 工程

(形象进度\_\_\_\_\_)。经检查组2026年6月25日检查,存在以下

问题:

- 问题:
1. 部位外架剪刀撑垫板不受力.
  2. 部位部位挡流板未设置.
  3. 2#商业楼+建工作业未铺设作业平台.
  4. 1#商业楼南侧楼梯间临边防护未作. 作业平台未满铺.
  5. 4#商业楼抹灰钢丝网片未按规范施工. 搭接长度不够.
  6. 顶面混凝土拌斗钢丝网片搭接长度不够.

第一联

存  
根

上述 6 条问题必须整改/停工且在 3 日内办理手续并将结果于 2021 年 6 月 28 日书面报 本县住建局 局。复查合格后方可施工。(补充内容:\_\_\_\_\_)

检查人: 李海

电话:

检查组负责人: 陈建明

电话：

建设单位负责人:

职务：

电话：

施工单位负责人:

职务：

电话: 15949429522

监理单位负责人: 孙少强

职务：

电话: 17799692255

签发单位: (签章)

2006.6.25

举报、监督电话：

木垒县治理物业服务突出问题检查单

|              |                                                                                                               |               |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 小区名称: 天山丽景小区 |                                                                                                               | 时间: 2026.6.17 | 物业公司名称: 金手指物业 |
| 检查内容         | 一、开展对违反规定，未经业主大会同意，物业服务企业擅自改变物业管理用房的用途的行为；<br>二、开展对物业服务企业将一个物业管理区域内的全部物业管理一并委托给他人的行为；<br>三、违反《物业管理条例》第六十三条的行为 |               |               |
| 存在问题         | 无                                                                                                             |               |               |
| 整改时限         |                                                                                                               | 负责人签字         | 冯浩            |
| 检查人员         | 张锦东 郭倩                                                                                                        |               |               |

木垒县市政公用企业安全生产督导检查登记表

|              |                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 被检查单位        |                                                                           |
| 检查单位         | 木垒县住房和城乡建设局                                                               |
| 检查重点内容       |                                                                           |
| 存在的问题        | <div>以上问题，请你单位立即整改，于2026年__月__日前将整改情况报送木垒县住建局市政办，届时我局将对整改情况进行“回头看”。</div> |
| 被检查单位现场负责人签字 |                                                                           |
| 检查人员签字       | 年 月 日                                                                     |

编号：

责令整改通知书

\_\_\_\_\_：  
本机关在检查\_\_\_\_\_时，发现存在下列问  
题：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

上述问题违反：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

现责令你单位于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前按要求进行整改，并  
将整改情况报送本机关\_\_\_\_\_。

当事人（签名）：\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_

检查人（签名）：\_\_\_\_\_

木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局  
年 月 日